

**RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN**

SERVIPLUS CDA SAS. NIT: 9009607064  
 CII 4 32 - 115 / 121 / 127. ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA)  
 TEL. 3136421800

**A. INFORMACIÓN GENERAL**

**1. FECHA**

**2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO**

Fecha de prueba 2025-04-01	Nombre o razón social ANIBAL RODRIGUEZ PADILLA	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 870549743
Dirección VD SAN JORGE	Teléfono 3165778141	Ciudad Zipaquirá
		Departamento Cundinamarca

**3. DATOS DEL VEHICULO**

Placa NTQ427	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2025	No. de licencia de tránsito 10032875694	Fecha Matricula 2025-06-01	Color Blanco glacial (V)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD403SM019643
No. Motor A460D057670	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1333	Kilometraje 14013	Número de Sillas 3	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )
					Blindaje SI ( ) NO (X)

**B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375**  
 Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado

<b>4. Emisiones Audibles</b>				<b>5. Intensidad inclinación de las luces bajas</b>				<b>6. Suma de la intensidad de todas las luces</b>			
Valor	Maximo	Unidad	Intensidad	Minimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Maximo	Unidad
Ruido escape		dBA	Baja Derecha		klux/1m			%			klux/1m
			Baja Izquierda		klux/1m			%			

<b>7. Suspensión (si aplica)</b>									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad

<b>8. Frenos</b>											
Eficacia total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Maximo	Unidad
		%			N	Eje 1 Derecho		N			%
					N	Eje 2 Derecho		N			%
					N	Eje 3 Derecho		N			%
Eficacia auxiliar	Minimo	Unidad			N	Eje 4 Derecho		N			%
		%			N	Eje 5 Derecho		N			%

<b>9. Desviación lateral</b>									
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Maximo +/-	Unidad m/km			

<b>10. Dispositivos de cobro (si aplica)</b>									
Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Maximo	Unidad %			

<b>11. Emisiones de gases</b>									
Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO2	Oxígeno O2	Hidrocarburo (como Hexano) HC	Oxido nitroso NO			
		CO Vr Norma	CO2 Vr Norma	O2 Vr Norma	HC Vr Norma	NO Vr Norma			
		Ralentí	Ralentí	Ralentí	Ralentí	Ralentí			
		Crucero	Crucero	Crucero	Crucero	Crucero			

<b>11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)</b>									
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid
			%		%		%		%
								Valor	Norma
									Unidad %

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA HTC 5375

Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
		A	B
Total		0	0

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA HTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Codigo	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

**Nota:**  
**Defectos Tipo A:** Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.  
**Defectos Tipo B:** Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI  NO

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION

36203

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

*Camilo Camargo*  
 CAMILO ENRIQUE CAMARGO SALAN

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Manuel Alejandro Rodríguez Cujar [Inspección sensorial interior], Manuel Alejandro Rodríguez Cujar [Foto trasera], Manuel Alejandro Rodríguez Cujar [Inspección sensorial exterior], Manuel Alejandro Rodríguez Cujar [Inspección sensorial motor], Manuel Alejandro Rodríguez Cujar [Foto delantera], Manuel Alejandro Rodríguez Cujar [Tercera placa], Manuel Alejandro Rodríguez Cujar [Profundidad de labrado], Manuel Alejandro Rodríguez Cujar [Inspección sensorial interior].

**NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES**

Generado por: Technimag Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

