

| | | | |
|--------------|-------------------------|-----------|--------|
| No. Servicio | 953.777 | No. Placa | PIN053 |
| Fecha | 16/02/2026 12:06:29p.m. | | |

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|
| Empresa Afiliad | PARTICULAR . | | |
| Nombre propietario | MILTON CESAR RINCON RODRIGUEZ | | |
| | T.Doc. | C.C. | No. 80497420 |
| Marca | RENAULT | No. Motor | J759Q360344 |
| Clase | CAMIONETA | No. Chasis | 9FBHJD207TM405535 |
| Línea | DUSTER | No. Serial | ***** |
| Modelo | 2.026 | Tipo servicio | PUBLICO |
| | Vig. RTM | 01/01/1900 | |
| | Vig. Soat | 17/12/2026 | |
| | Color | BLANCO | |

INFORME VISUAL Y FOTOGRAFIAS

| RTM SUSPENSION | |
|-----------------------------------|-------|
| ESTADO AMORTIGUADORES | BUENO |
| ESTADO BARRA ESTABILIZADORA | BUENO |
| ESTADO BRAZOS SUSPENSION | BUENO |
| ESTADO MUELLES/BOMBONAS/BALLESTAS | BUENO |
| ESTADO TERMINALES SUSPENSION | BUENO |
| GUARDAPOLVOS SUSPENSION | BUENO |
| SOORTE Y BUJES | BUENO |

| RTM MOTOR | |
|-----------------------------|-------|
| ESTADO CORREAS (ACCESORIOS) | BUENO |
| ESTADO PANEL RADIADOR | BUENO |
| FUGAS (ACEITE MOTOR) | BUENO |
| FUGAS RADIADOR / MANGUERAS | BUENO |
| RUIDOS IRREGULARES | BUENO |
| TESTIGO PRESION DE ACEITE | BUENO |
| TESTIGO TEMPERATURA MOTOR | BUENO |



| RTM FRENOS | |
|-------------------------------------|-------|
| CARRERA Y RETORNO DEL PEDAL | BUENO |
| ESTADO DISCOS/CAMPANA (VISUAL) | BUENO |
| ESTADO MANGUERAS /TUBERIAS | BUENO |
| ESTADO PASTILLAS (VISUAL) | BUENO |
| FRENOS ESTACIONAMIENTO | BUENO |
| FUGAS DE AIRE O HIDRAULICO | BUENO |
| NIVEL LIQUIDO DE FRENOS | BUENO |
| PRESION Y VACIO DE AIRE (SI APLICA) | BUENO |

| RTM SISTEMA ADMISION | |
|----------------------------------|-------|
| COLOR HUMO (AZUL O NEGRO) | BUENO |
| ESCAPE GASES (MULTIPLES/EXHOSTO) | BUENO |
| ESTADO TANQUE DE COMBUSTIBLE | BUENO |
| FUGAS COMBUSTIBLE | BUENO |



| RTM CAJA Y TRANSMISION | |
|-----------------------------|-------|
| ESTADO CARDAN | BUENO |
| FUGAS (ACEITE TRANSMISION) | BUENO |
| FUNC. EMBRAGUE | BUENO |
| HOLGURAS CONTROL DE CAMBIOS | BUENO |

| RTM ELECTRICIDAD | |
|-------------------------------------|-------|
| ALARMA SONORA (REVERSA) | BUENO |
| ESTADO BATERIA /ALTERNADOR/CABLEADO | BUENO |
| FUNC. AIRE ACONDICIONADO | BUENO |
| FUNC. LIMPIABRISAS | BUENO |
| FUNC. LUCES ALTAS / BAJAS | BUENO |
| FUNC. LUCES DIRECCIONALES/PARQUEO | BUENO |
| FUNC. LUCES INTERNAS | BUENO |
| FUNC. LUZ FRENO (STOPS) | BUENO |
| FUNC. LUZ REVERSA / PLACA | BUENO |
| FUNC. PITO | BUENO |
| FUNC. TESTIGOS TABLERO | BUENO |

| RTM DIRECCION | |
|-----------------------------|-------|
| ESTADO ROTULAS / PERNOS | BUENO |
| ESTADO TERMINALES DIRECCION | BUENO |
| FUGAS (ACEITE HIDRAULICO) | BUENO |
| GUARDAPOLVOS DIRECCION | BUENO |
| HOLGURAS SISTEMA DIRECCION | BUENO |

| RTM DOCUMENTACION | |
|---------------------------------|-------|
| SEGURO EXTRACTUAL Y CONTRACTUAL | BUENO |
| TARJETA DE OPERACION | BUENO |

| RTM SEGURIDAD | |
|------------------------------------|-------|
| AVISOS NORMATIVOS/EMPRESA | BUENO |
| CINTURONES DE SEGURIDAD | BUENO |
| DISPOSITIVO DE VELOCIDAD | BUENO |
| ESPEJOS / RETROVISOR | BUENO |
| ESTADO LLANTAS | BUENO |
| ESTADO RINES /PERNOS/TUERCAS | BUENO |
| EXTINTOR / BOTIQUIN | BUENO |
| GATO/TACOS/BANDEROLAS | BUENO |
| HERRAMIENTA/CRUCETA | BUENO |
| LABRADO LLANTAS | BUENO |
| LLANTA DE REPUESTO | BUENO |
| SALIDAS DE EMERGENCIA/SEÑALIZACION | BUENO |

| RTM CARROCERIA | |
|--------------------------------------|-------|
| CABINA | BUENO |
| ESTADO CHASIS | BUENO |
| ESTADO LATONERIA | BUENO |
| ESTADO PARALES | BUENO |
| ESTADO PELDANOS | BUENO |
| ESTADO PINTURA | BUENO |
| ESTADO PISO | BUENO |
| ESTADO PUERTAS/CHAPAS/SEGUROS | BUENO |
| ESTADO SILLETERIA/COJINERIA/CORTINAS | BUENO |
| ESTADO VIDRIOS/CREMALLERAS | BUENO |
| PANORAMICO | BUENO |

(*) DEFECTO ENCONTRADO

OBSERVACION VH EN BUENAS CONDICIONES APROBADO

FIRMA CLIENTE

FIRMA INSPECTOR

Germán Isaza Suárez
 Profesional en Ingeniería Automotriz
 Compañía de Servicio Automotriz
 DiagnostiChia S.A.S.

Este diagnostico consiste en una inspección visual mediante una percepción sensorial sin desarmar o retirar elementos del vehículo. Por tratarse de un concepto técnico DiagnostiChia S.A.S. no se hace responsable del las fallas mecánicas que presente el vehículo posteriormente. Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protejen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.