

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

AUTOMOVILISTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo Defecto	
			A	B

REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS



Código	Descripción	Grupo	Profundidad (mm)					Repuesto (mm)
			Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	
IZQUIERDA	4,52	4,61						4,36
DERECHA	4,63	4,25						

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

Código	Presión (psi)					Repuesto (psi)
	Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	
IZQUIERDA	30,0	32,0				32,0
DERECHA	30,0	32,0				

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES



RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
DETECTOR DE HOLOGRAS	RAVAGUOLI SPA	R2001	10122814
PROFUNDIMETRO	SHAHE	N/A	WD2409A0447

SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

APLICACIÓN	VERSION
RTWVG ADMIN Web	5.0.2.95
RTWVG Cliente Web	5.0.1.6.1
RTWVG Icam Web	5.0.1.5
RTWVG Cliente	4.0.1
RTWVG Firma Web	1.0.0.0
RTWVG Ingreso Web	5.0.1.4.3
RTWVG Ingreso Data Web	5.0.1.4

NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

(Insp Visual)... DUVER SANTIAGO HERNANDEZ ALVARADO
 (Fotografía_1)... DUVER SANTIAGO HERNANDEZ ALVARADO
 (Fotografía_2)... DUVER SANTIAGO HERNANDEZ ALVARADO

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

VEISON ALEJANDRO QUINTERO

OT: 0266871

El presente informe no suple la revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes del vehículo aquí descrito, además no exime la realización del mantenimiento posterior al presente informe.

FIN DE INFORME

APROBADO: SI X NO