

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

PARA VEHÍCULOS



NIT 900110552-0
CDA DEL OCCIDENTE AVENIDA ROJAS
Dirección CRA 70B N° 64D-16 AV CRA 70 N°64D-27 CLL
Cd. BOGOTA Tel. 2235665 -

Fecha	2025/11/30 10:46:29	Propietario	EXPRESS SAS	SCA SOLUCIONES	CG. () NIT.(X)	No. 900595184					
Dirección	cl55#71-18	Teléfono	3124402150	Ciudad:	BOGOTA, D.C.						
Placa	LLQ065	Modelo	2024	Servicio	Publico	Clase	CAMIONETA	Marca	RENAULT	Línea	DUSTER
No. de licencia de tránsito	10028304261	Fecha Matriculación	2023-01-31	Kilometraje	186697	Número de sillas	5				
No. Motor	J759Q190704	VIN	9FBHJD20XRM537214	Color	BLANCO	Combustible	GAS, GASOLINA	Cilindr	1598		



Suspensión									
Delantera Izquierda	74,0	Delantera Derecha	68,0	Trasera Izquierda	51,0	Trasera Derecha	84,0	Mínimo: 40	%

Frenos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo*	Unidad		
66.3	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	2877	4459	N	Eje 1 Derecho	2835	4606	N	1.46	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2486	3587	N	Eje 2 Derecho	2636	3665	N	5.69	30	%
Eficacia Auxiliar			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	30	%	
30.2	18.0	%	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	30	%	
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	30	%	

Desviación Lateral									
Eje 1	0,00	Eje 2	0,00	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/- 10,0	Unidad	m/km

Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2 Rótulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempañador	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G2 Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G3 Limpiaaparabrisas	CUMPLE	G6 Tapos	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llantas de repuesto	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G3 Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquin	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G4 Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7 Eje 1 Llantas Derecha	CUMPLE
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G4 Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje 1 Llantas Izquierda	CUMPLE	
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje 2 Llantas Derecha	CUMPLE	
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje 2 Llantas Izquierda	CUMPLE	
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje 3 Llantas Derecha	CUMPLE	
		G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje 3 Llantas Izquierda	CUMPLE	
		G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje 4 Llantas Derecha	CUMPLE	
		G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje 4 Llantas Izquierda	CUMPLE	
		G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje 5 Llantas Derecha	CUMPLE	

REVISION PREVENTIVA